

Термометры сопротивления Модель TR200, для установки в защитные гильзы

WIKA Типовой лист TE 60.10

Применение

- Машиностроение, станкостроение и резервуары
- Энергетические и силовые установки
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Санитария, системы кондиционирования и охлаждения

Специальные особенности

- Применения в диапазонах от -200 °C до +600 °C
- Возможен для всех конструкций стандартных защитных гильз
- Изменяемая измеряемая длина погружения
- Искробезопасная версия (ATEX)

Описание

Термометры сопротивления данной серии могут комбинироваться с большим числом защитных гильз, различных конструкций. В особых условиях применения, данные термометры сопротивления могут использоваться без защитных гильз.

Широкие варианты применения различных частей, таких частей как, типы датчика, присоединительных головок, погружаемой длины, длины цапфы и т.д., позволяют использовать данный термометр сопротивления для всех защитных гильз, с различными конструктивными параметрами.

Искробезопасная версия изготавливается для применений во взрывоопасных зонах. модели серии TR200 обеспечиваются сертификатом испытания на "искробезопасность", который декларирует защиту, в соответствие с 94/9/EC (ATEX). Также возможна ATEX-Заводская-Декларация о соответствии по EN 50 020.



Термометр сопротивления, для установки в защитные гильзы Модель TR200

Датчик

Диапазон применения

Диапазон применения датчика ограничен допустимой температурой окружающей среды для изоляции кабеля.

Способ присоединения датчика

- 2 проводная
- 3 проводная
- 4 проводная

При 2-х проводном присоединении сопротивление нагрузки кабеля компенсирует ошибку.

Погрешность датчика

- Класс В по DIN EN 60 751
- Класс А по DIN EN 60 751
- 1/3 DIN В при 0 °C

Нет никакой разницы при комбинированное 2-х проводной схемы присоединения по классу А или 2 проводной схемы присоединения по 1/3 DIN В, потому что сопротивление нагрузки перерегулирует датчик на более высокую точность.

Значения сопротивления и погрешность

Значения сопротивления и предел погрешности платиновых измерительных резисторов соответствуют DIN EN 60 751. Номинальное значение сенсора Pt 100 при 0 °C равно 100 Ω. Температурный коэффициент α в диапазоне от 0 °C до 100 °C обратно пропорционально зависит от температуры:


$$\alpha = 3.85 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Зависимость между температурой и сопротивлением описывается в DIN EN 60 751. Также в данном стандарте приведены таблицы значений сопротивления в зависимости от температуры °C.

| Класс | Погрешность в °C |
|-------|----------------------------------|
| A | 0.15 + 0.002 • t ¹⁾ |
| B | 0.3 + 0.005 • t |


1) |t| – значение температуры по модулю


| Температура (ITS 90) °C | Значение сопротивления Ω | Погрешность DIN EN 60 751 | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Класс А °C | Класс В °C |
| -200 | 18.52 | ± 0.55 | ± 1.3 |
| -100 | 60.26 | ± 0.35 | ± 0.8 |
| -50 | 80.31 | ± 0.25 | ± 0.55 |
| 0 | 100 | ± 0.15 | ± 0.3 |
| 50 | 119.40 | ± 0.25 | ± 0.55 |
| 100 | 138.51 | ± 0.35 | ± 0.8 |
| 200 | 175.86 | ± 0.55 | ± 1.3 |
| 300 | 212.05 | ± 0.75 | ± 1.8 |
| 400 | 247.09 | ± 0.95 | ± 2.3 |
| 500 | 280.98 | ± 1.15 | ± 2.8 |
| 600 | 313.71 | ± 1.35 | ± 3.3 |



TR200 компоненты

Для других присоединений, рисунок на странице 5



Головка термометра

| Модель | Материал | Отвод кабеля | Пылевлагозащита | Крышка | Покрытие корпуса |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| BS | алюминий | M20 x 1.5 | IP54 | с 2-мя винтами | пудра, лакированный |
| BSZ | алюминий | M20 x 1.5 | IP65 | откидная, с цил.винтом | пудра, лакированный |
| BSZ-H | алюминий | M20 x 1.5 | IP65 | откидная, с цил.винтом | пудра, лакированный |
| BSZ-HK | пластмасса | M20 x 1.5 | IP65 | откидная, с цил.винтом | черный |
| BSS | алюминий | M20 x 1.5 | IP65 | откидная, с приж.винтом | пудра, лакированный |
| BSS-H | алюминий | M20 x 1.5 | IP65 | откидная, с приж.винтом | пудра, лакированный |
| BSK | пластмасса | M20 x 1.5 | IP54 | резьбовая крышка | черный |
| BSK-H | пластмасса | M20 x 1.5 | IP54 | резьбовая крышка | черный |
| BVA | нержавеющая сталь | M20 x 1.5 | IP65 | резьбовая крышка | черный |

Головка термометра в виде цифрового индикатора (вариант)

Как альтернативный вариант стандартной присоединительной головки, термометр может оборудоваться с цифровым индикатором DIH10. В данном случае используется головка модели BSZ-H. Для преобразования в 4 ... 20 mA необходим вторичный преобразователь, встроенный к измерительной вставке. Диапазон индикатора устанавливается идентичным диапазону преобразователя. Возможны: искробезопасные версии и взрывозащищенные версии типа EEx (i).

Вторичный преобразователь

В зависимости от используемой головки, может встраиваться следующие преобразователи:

- присоединяемый взамен присоединительных гнезд
- присоединяемый в крышке головки
- присоединение не возможно
- ✗ присоединяемый в крышке головки, с использованием дополнительных скоб

Присоединение 2-х преобразователей по запросу.

| Головка | Вторичный преобразователь | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | T12 | T19 | T24 | T31 | T32 | T42 |
| BS | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| BSZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSZ-H / BSZ-HK | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSS-H | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSK | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| BSK-H | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| BVA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Трубка шейки

Трубка шейки ввинчена в головку термометра. Метрическая резьба M 24 x 1,5 является распространённым промышленным стандартом. Длина трубы шейки зависит от цели применения. При установке в защитную гильзу большое значение имеет согласование длины шейки (Размер H), длины защитной гильзы и длины измерительного элемента. Только при правильном согласовании этих размеров обеспечивается требуемая передача тепла от защитной гильзы к измерительному элементу и вместе с этим точность измерений. При определении этих размеров важно учитывать, что измерительный элемент - подпружиненный (осадка пружины: 0 - 10 мм), чтобы обеспечить нажим на дно защитной гильзы.

Измерительная вставка

Разнообразные возможности исполнения обеспечивают комбинирование термометра сопротивления TR200 с почти всеми возможными защитными гильзами. Далее приведены наиболее распространённые виды присоединения, подробнее о видах присоединения можно узнать по запросу.

При присоединение измерительной вставки к защитной гильзе, очень важно выбрать правильную длину погружения (= длина защитной гильзы с конечной толщиной < 6 мм). В связи с фактом, что измерительная вставка подпружиненна (длина до: макс. 10 мм), необходимо учитывать, чтобы измерительная вставка не упиралась в конец защитной гильзы. Это дает возможность гарантировать подпружиненную установку измерительной вставки посредством двух винтов и пружин в соединительной головке. Вследствие данного метода монтажа, измерительная вставка - легко сменяется.

Стандартные длины измерительных вставок

| Изм.вставка | в мм | Стандартная длина измерительной вставки в мм | | | | | |
|-------------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | 275 | 315 | 375 | 435 | | | |
| 6 | 275 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 525 |
| 8 | 275 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 525 |
| | | | | | 555 | 585 | 655 |
| | | | | | 555 | 585 | 655 |
| | | | | | 735 | | |

Возможные варианты исполнения, диаметр, сенсор и присоединение сенсора

| Изм.вставка | в мм | Сенсор/присоединение сенсора 1xPt100 | | | Сенсор/присоединение сенсора 2xPt100 | | |
|-------------|------|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|
| | | 2 пров. | 3 пров. | 4 пров. | 2 пров. | 3 пров. | 4 пров. |
| 3 | x | x | x | x | x | x | - |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x |

Возможные варианты конструкции, диаметра шейки ирезьбы присоединения

| Вид резьбового соединения на трубки шейки | Резьба на трубке шейки | | | Соединение к головке |
|---|--|----------------------------|---|--|
| | 11 мм | 12 мм | 14 мм | |
| Ввинчивающаяся цапфа | G 1/2 B G 3/4 B M 14 x 1.5 M 18 x 1.5 1/2 NPT 3/4 NPT | - - - - - - | G 1/2 B G 3/4 B - M 18 x 1.5 1/2 NPT 3/4 NPT | M 24 x 1.5 M 24 x 1.5 |
| Накидная гайка | G 1/2 M 27 x 2 | - - | G 1/2 M 27 x 2 | M 24 x 1.5 M 24 x 1.5 |
| Нажимной винт | G 1/2 B | - | G 1/2 B | M 24 x 1.5 |
| Без резьбы | - | - | - | M 24 x 1.5 |
| Из сборных частей | - | G 1/2 B M 27 x 2 | G 1/2 B M 27 x 2 | M 24 x 1.5 M 24 x 1.5 |

Взрывозащита (вариант)

Искробезопасные версии возможны для применений во взрывозащищенных зонах. Модели серии TR002 обеспечиваются сертификатом типовых испытаний (TV 02 ATEX 1793 X) на "искробезопасность" в соответствие с 94/9/EC (ATEX).

Классификация/пригодность прибора для


соответствующей категории указана в таблице. Ответственность за использование необходимых защитных гильз, лежит на потребителе. Встроенные преобразователи имеют собственное свидетельство.




| Маркировка | Ст-ное знач- t норм | Макс.температура °C в защитной гильзе /изм.вставке | | | | Длина цапфы минимум Mn | Температурный диапазон окружающей среды T _{окр} |
|------------------------|------------------------------|---|----------|--------|---------|------------------------------|--|
| | | P _{макс} | сенсора: | 50 мВт | 100 мВт | | |
| Цепь класса ia | | | | | | | |
| II 1/2 G EEx ia IIC T6 | 85 °C | 62 | | 59 | 54 | 46 | -20°C ... 55 °C |
| II 1/2 G EEx ia IIC T5 | 100 °C | 74 | | 71 | 66 | 58 | -20°C ... 70 °C |
| II 1/2 G EEx ia IIC T4 | 135 °C | 102 | | 99 | 94 | 86 | 50 мм -20°C ... 100 °C |
| II 1/2 G EEx ia IIC T3 | 200 °C | 154 | | 151 | 146 | 138 | 50 мм -20°C ... 100 °C |
| II 1/2 G EEx ia IIC T2 | 300 °C | 230 | | 227 | 222 | 214 | 100 мм -20°C ... 100 °C |
| II 1/2 G EEx ia IIC T1 | 450 °C | 350 | | 347 | 342 | 334 | 100 мм -20°C ... 100 °C |
| Цепь класса ib | | | | | | | |
| II 1/2 G EEx ib IIC T6 | 85 °C | 54 | | 46 | | | -20°C ... 55 °C |
| II 1/2 G EEx ib IIC T5 | 100 °C | 66 | | 58 | | | -20°C ... 70 °C |
| II 1/2 G EEx ib IIC T4 | 135 °C | 94 | | 86 | | 50 мм -20°C ... 100 °C | |
| II 1/2 G EEx ib IIC T3 | 200 °C | 146 | | 138 | | 50 мм -20°C ... 100 °C | |
| II 1/2 G EEx ib IIC T2 | 300 °C | 222 | | 214 | | 100 мм -20°C ... 100 °C | |
| II 1/2 G EEx ib IIC T1 | 450 °C | 342 | | 334 | | 100 мм -20°C ... 100 °C | |
| Цепь класса ib | | | | | | | |
| II 2 G EEx ib IIC T6 | 85 °C | 77 | | 74 | 67 | 58 | -20°C ... 55 °C |
| II 2 G EEx ib IIC T5 | 100 °C | 92 | | 89 | 82 | 73 | -20°C ... 70 °C |
| II 2 G EEx ib IIC T4 | 135 °C | 127 | | 124 | 117 | 108 | 50 мм -20°C ... 100 °C |
| II 2 G EEx ib IIC T3 | 200 °C | 192 | | 189 | 182 | 173 | 50 мм -20°C ... 100 °C |
| II 2 G EEx ib IIC T2 | 300 °C | 287 | | 284 | 277 | 268 | 100 мм -20°C ... 100 °C |
| II 2 G EEx ib IIC T1 | 450 °C | 437 | | 434 | 427 | 418 | 100 мм -20°C ... 100 °C |

Более подробную информацию вы сможете найти в инструкциях по эксплуатации Ex-версий









Присоединение к защитной гильзе

Разнообразные возможности исполнения обеспечивают комбинированное использование термометра сопротивления TR200 с почти всеми возможными защитными гильзами. Далее приведены наиболее распространённые виды присоединения, подробнее о видах присоединения можно узнать по запросу.



Схемы электрических присоединений**1 x Pt 100,
2 проводный****1 x Pt 100,
3 проводный****1 x Pt 100,
4 проводный**

3160 629.05

**2 x Pt 100,
2 проводный****2 x Pt 100,
3 проводный****2 x Pt 100,
4 проводный**

Форма заказа

| Номер поля | Код | Особенности | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> Z | Взрывозащита | |
| | <input type="checkbox"/> Y | Без В соответствие с директивой 94/9/EG (ATEX) EEx(i) ¹⁾ ²⁾ | |
| 2 | Тип и количество датчиков | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 | 1 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +250 °C | |
| | <input type="checkbox"/> 2 | 2 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +250 °C ²⁾ | |
| | <input type="checkbox"/> R | 1 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +450 °C | |
| | <input type="checkbox"/> S | 2 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +450 °C ²⁾ | |
| | <input type="checkbox"/> 5 | 1 x Pt 100 диапазон применения -100 °C ... +450 °C | |
| | <input type="checkbox"/> 6 | 2 x Pt 100 диапазон применения -100 °C ... +450 °C ²⁾ | |
| | <input type="checkbox"/> 3 | 1 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +600 °C | |
| | <input type="checkbox"/> 4 | 2 x Pt 100 диапазон применения -50 °C ... +600 °C ²⁾ | |
| | <input type="checkbox"/> 7 | 1 x Pt 100 диапазон применения -200 °C ... +200 °C | |
| <input type="checkbox"/> 8 | 2 x Pt 100 диапазон применения -200 °C ... +200 °C ²⁾ | | |
| <input type="checkbox"/> ? | Другой | Укажите дополнительно | |
| 3 | Присоединение датчика | | |
| | <input type="checkbox"/> 2 | 2 проводный | |
| | <input type="checkbox"/> 3 | 3 проводный | |
| | <input type="checkbox"/> 4 | 4 проводный | |
| 4 | Погрешность датчика | | |
| | <input type="checkbox"/> B | Класс В по DIN EN 60751 | |
| | <input type="checkbox"/> A | Класс А по DIN EN 60751 (макс. 450 °C) | Не для 2-х проводного присоединения |
| | <input type="checkbox"/> C | 1/3 DIN В в 0 °C | Не для 2-х проводного присоединения |
| <input type="checkbox"/> ? | Другой | Укажите дополнительно | |
| 5 | Диаметр измерительной вставки | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 | 3 мм | Не для 2 x Pt 100 с 4-х проводным присоединением |
| | <input type="checkbox"/> 3 | 6 мм | |
| | <input type="checkbox"/> 4 | 8 мм | трубка |
| | <input type="checkbox"/> ? | Другой | Укажите дополнительно |
| 6 | Длина погружения | | |
| | <input type="checkbox"/> 0110 | 110 мм | Результат комбинации трубы шейки 140 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0140 | 140 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0170 | 170 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0200 | 200 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0230 | 230 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0260 | 260 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0350 | 350 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> 0410 | 410 мм | Результат комбинации трубы шейки 150 мм в стандартной модели |
| | <input type="checkbox"/> ? | Длина в мм, т.е. 0850 для 850 мм | |
| 7 | Трубка шейки | | |
| | <input type="checkbox"/> 4 | 140 мм | |
| | <input type="checkbox"/> 5 | 150 мм | |
| <input type="checkbox"/> ? | Другой | Укажите дополнительно | |
| 8 | Присоединение к защитной гильзе / Диаметр трубы шейки | | |
| | <input type="checkbox"/> C1 | Ввинчиваемая цапфа M 18 x 1.5 / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> B1 | Ввинчиваемая цапфа M 14 x 1.5 / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> A1 | Ввинчиваемая цапфа G 1/2 B / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> A3 | Ввинчиваемая цапфа G 1/2 B / диаметр 14 мм | |
| | <input type="checkbox"/> C3 | Ввинчиваемая цапфа M 18 x 1.5 / диаметр 14 мм | |
| | <input type="checkbox"/> E1 | Накидная гайка M 27 x 2 / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> F1 | Накидная гайка G 1/2 / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> E3 | Накидная гайка M 27 x 2 / диаметр 14 мм | |
| | <input type="checkbox"/> F3 | Накидная гайка G 1/2 / диаметр 14 мм | |
| | <input type="checkbox"/> G1 | Нажимной винт G 1/2 B / диаметр 11 мм | Не для измер.вставки -Ø 8 мм |
| | <input type="checkbox"/> G3 | Нажимной винт G 1/2 B / диаметр 14 мм | |
| | <input type="checkbox"/> H2 | Трубка шейки без резьбы / диаметр 12 мм | |
| | <input type="checkbox"/> K2 | Трубка шейки с упл.резьбовым соед-ем G 1/2B, нерж.сталь/диаметр 12 мм | |
| <input type="checkbox"/> ?? | Другой | Укажите дополнительно | |
| 9 | Присоединение от головки к трубке шейки | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 | M24 x 1,5 | |
| <input type="checkbox"/> ? | Другой | Укажите дополнительно | |

Форма заказа, продолжение

| Номер поля | Код | Особенности |
|--|---|--|
| Головка термометра | | |
| 1 | Модель BS (алюминий) | только T19/T24/T31 возможны как вариант |
| 2 | Модель BSZ (алюминий) | |
| 3 | Модель BSZ-H (алюминий) | Возможна установка преобразователя в крышку головки |
| S | Модель BSZ-HK (пластмасса) | Возможна установка преобразователя в крышку головки |
| 4 | Модель BSS (алюминий) | |
| 5 | Модель BSS-H (алюминий) | Возможна установка преобразователя в крышку головки |
| 6 | Модель BSK (пластмасса) | Без взрывозащиты |
| 7 | Модель BSK-H (пластмасса) | Без взрывозащиты |
| 8 | Модель BVA (нержав.сталь) | |
| H | BSZ-H с цифровым индикатором DIH10 (диапазон равен диапазону преобразователя) | Без взрывозащиты, для (4...20 mA) необходим преобразователь |
| J | BSZ-H с цифровым индикатором DIH10-Ex (диапазон равен диапазону преобразователя) | для (4...20 mA) необходим преобразователь в Ex-версии |
| 10 | Другой | Укажите дополнительно |
| Отвод кабеля головки термометра | | |
| 11 | 4 M20 x 1.5 | |
| | ? Другой | Укажите дополнительно |
| Вторичный преобразователь | | |
| 12 | ZZ без | |
| | TA Встроенный к измерительной вставке | |
| | TB Встроенный, в крышку головку | |
| Дополнительно | | |
| 13 | ДА | НЕТ |
| 14 | T Z | Сертификат качества Смотри прайс-лист |
| | T Z | Дополнительный текст Дополнительный текст пишите четко и ясно |

- 1) Пожалуйста обратите внимание на таблицу исключений, смотри прайс-лист
 2) Конструкции с взрывозащитой: Комбинации 2xPt100 / преобразователь возможны только с головками моделей BSZ-H, BSZ-HK или BSS-H.

Код заказа:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| TR200 - | [] | [] | [] | - | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | ZZ - | [] | [] |

Доп.текст:

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.
 Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

